Universidade Federal de Santa Catarina Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Civil Laboratório de Eficiência Energética em Edificações www.labeee.ufsc.br



Manual de Instruções Termoanemômetro de Fio Quente

Bolsista: Isis Soares Pereira do Nascimento Acadêmica Arquitetura e Urbanismo. isis@labeee.ufsc.br

Orientador: Enedir Ghisi Engenheiro Civil, PhD.

Florianópolis, julho de 2005.

Patrocinadores:





SUMÁRIO

1.	ESPECIFICAÇOES	.3
	1.1. Velocidade do Ar	. 3
	1.2. Temperatura do Ar	. 3
2.	DESCRIÇÃO DO APARELHO	.3
3.	MEDIÇÃO	. 4
	3.1. Primeiros procedimentos	. 4
	3.2. Zerando e medindo valores	. 5
	3.3. Aquisição de dados (Data Hold)	. 6
	3.4. Data Record (leituras de máximo e mínimo)	. 7
	3.5. Esquema simplificado para medições	. 7
4	DÚVIDAS F SUGESTÕES	. 7

1. ESPECIFICAÇÕES

Termoanemômetro de fio quente é um microprocessador que permite medir temperatura e velocidade do ar, mesmo que essa seja muito pequena. O seu sensor remoto telescópico opera pelo princípio do fio quente, e possui um diâmetro reduzido permitindo que seja usado até mesmo em pequenos orifícios.

1.1. Velocidade do Ar

A Tabela 1 a seguir apresenta algumas especificações do aparelho relacionadas à medição da velocidade do ar tais como unidades de medida, faixa de operação, definições e percentuais de precisão.

Velocidade do Ar							
Unidades de	Faixa de	Definição	Precisão				
medidas	Operação						
m/s	0,2 - 20,0 m/s	0,1 m/s	± (5% + 1d)				
km/h	0,7 – 72.0 km/h	0,1 km/h	Leituras -				
pés/min	40 – 3940 pés/min	1 pé/min	ou				
milhas/h	0,5 – 44,7	0,1 milha/h	Toda faixa-				
	milhas/h		± (1% + 1 d)				
nós	0,4 – 38,8 nós	0,1 nós					

Tabela 1. Especificações relacionadas à medição da velocidade do ar.

1.2. Temperatura do Ar

A Tabela 2 a seguir apresenta algumas especificações do aparelho relacionadas à medição de temperatura do ar tais como unidades de medida, faixa de operação, definições e percentuais de precisão.

Tabela 2. Especificações relacionadas à medição de temperatura do ar.

Temperatura do Ar					
Unidades de medidas	Faixa de Operação	Definição	Precisão		
°C	0° a 50°C	0,1° C	0,8°C		
°F	32 °F a 122 °F	0,1°F	1,5 °F		

2. DESCRIÇÃO DO APARELHO

Segue-se abaixo a descrição do aparelho por meio das Figuras 1, 2 e 3.

^{* 1} nó equivale a aproximadamente 1853 m/h.



Figura 1. Teleanemômetro e Haste.





Figura 2. Ponta de prova haste.



3. MEDIÇÃO

3.1. Primeiros procedimentos

• Conecte o plug do fio da haste à cavidade de entrada do aparelho (Figuras 4 e 5).



Figura 4. Conexão plug do fio da haste ao aparelho.



Figura 5. Conexão plug do fio da haste ao aparelho.

- Inicie a medição pressionando a tecla "On/Off".
- Selecione a unidade de temperatura desejada, pressionando a tecla "oC/oF".
- Selecione a unidade de velocidade desejada pressionando a tecla "Unit Button".

3.2. Zerando e medindo valores

• Na ponta da haste (extremidade mais sensível) mova para cima a peça de cobertura dos sensores de modo que o sensor de velocidade fique isolado do ambiente, conforme mostram as Figuras 6 e 7. Feito isso o aparelho iniciará a medição da temperatura do ar.




Figura 6. Sensores de velocidade do ar e temperatura do ar (Ponta da Haste).




Figura 7. Sensores de velocidade do ar isolado do ambiente pela peça de cobertura.

• Pressione a tecla "Zero" de modo que os valores lidos da velocidade do ar apareçam zerados, conforme mostra a Figura 8.



Figura 8. Tela de exibição com os valores da velocidade do ar zerados.

• Mova para baixo a peça de cobertura dos sensores de modo que o sensor de velocidade entre em contato com o meio ambiente, para iniciar a medição da velocidade do ar (Figuras 9 e 10).




Figura 9. Sensor da velocidade do ar em contato com o meio ambiente.

Sensor de velocidade do ar



Figura 10. Aparelho medindo a velocidade do ar.

• Estenda a haste do telescópio até o comprimento desejado.

Observação: Não toque com os dedos ou qualquer outra ferramenta o sensor da velocidade do ar, caso contrário o medidor pode ser danificado permanentemente.

3.3. Aquisição de dados (Data Hold)


- Você pode salvar valores encontrados na medição pressionando a tecla "Data Hold". Feito isso aparecerá no Display (LCD) o símbolo "D.H".
- Para cancelar a função, pressione a tecla "Data Hold" novamente.

3.4. Data Record (leituras de máximo e mínimo)


- Essa função exibe as leituras de máximo e mínimo. Para acioná-la pressione a tecla "Record". Feito isso aparecerá no Display (LCD) o símbolo "REC".
- Com o símbolo "REC" indicado no Display ao pressionar uma vez a tecla "CALL" serão exibidos os valores máximos (Max). Pressionando novamente a tecla "CALL" serão exibidos os valores mínimos (Min).
- Para acionar outra vez a função "Data Hold" basta pressionar a tecla "Data Record" uma vez. Todas as exibições anteriores irão desaparecer no Display.

3.5. Esquema simplificado para medições

• Principais procedimentos:



• Procedimento das opções de medição:



4. DÚVIDAS E SUGESTÕES

Para eventuais dúvidas ou sugestões relacionadas ao manual, envie um e-mail para <u>isis@labeee.ufsc.br</u> ou <u>energia@labeee.ufsc.br</u>. Agradecemos a colaboração.